

単管パイプの可能性を最大限引出す

畜熱暖房システムの台座

使用金具

1-3K

3-2T

3-2T-B

11-1C

12-2R

T-1V

金具、連続使用



作業台·台座()

使用金具

3-27 6個

5-3Y 4個

13-1F 4 個

14-1 C 6 5 4 個

写真使用ベース部14-1C65 4個 |基礎ベース部は用途に合わせて |ラインナップより選択してください。



植木トレイ

使用金具 1-3K

.

5-3Y

4 個 4 個

14-1C100 4個

写真使用ベース部14-1C100 4個 基礎ベース部は用途に合わせて |ラインナップより選択してください。



ひな壇

使用金具

1-3K

6個

3-2T

6個

4-2L

12 個

13-1F

12 個

15-1A500 4個

写真使用ベース部15-1A500 4個 基礎ベース部は用途に合わせて |ラインナップより選択して〈ださい。

かん太